



COMUNE DI NOVEDRATE

Via Taverna, 3 - 22060 Novedrate (CO) - TEL. 031.789.7711

Provincia di Como



FDA international

urbanistica, architettura

di Marco Facchinetti e Marco Dellavalle

Via Gaetana Agnesi, 12

20135, Milano

www.fdainternational.it

FDA international - collaboratori

Battistessa Arch.Pt. Sara

Gianatti Arch.Pt. Mara

Dott. Bartoletti Lorenzo

Dott. Bensi Marco

Dott. Bonati Nicola

Dott. Giovenzana Lorenzo

Dott. Pignataro Tommaso

FDA international - partner

CRITERIA srl

Erriu Arch. Mauro

Documento di Piano

Criteria e obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione del Comune di Novedrate (CO)

DATA ADOZIONE

DATA APPROVAZIONE

DdP
PGT

Censimento.

PS

Strade

Il Sindaco

Schede

*Il Responsabile
del Procedimento*

PIANO di GOVERNO DEL TERRITORIO

(ai sensi della L.R. 12/2005 e succ. smi)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

FDA international

urbanistica, architettura

di Marco Facchinetti e Marco Dellavalle

Via Gaetana Agnesi, 12

20135, Milano

www.fdainternational.it

Collaboratori:

Arch. Pt. Battistessa Sara

Arch. Pt. Gianatti Mara

Dott. Bartoletti Lorenzo

Dott. Bensi Marco

Dott. Bonati Nicola

Dott. Giovenzana Lorenzo

Dott. Pignataro Tommaso

Consulenti esterni:

PARTECIPAZIONE – GEO-BLOG

CRITERIA srl

Città, ricerche, territorio, innovazione, ambiente

Arch. Mauro Erriu

Via Cugia, n.14

09129 – Cagliari

www.criteriaweb.it

STUDI GEOLOGICI E SISMICI

Dott. Geol. Marco Cattaneo


Consulenze Geologiche e Ambientali

Via Marchese Pagani, n. 65

22070 - Rovello Porro

STRADE

Piazza Umberto I[^]



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata/pavimentata

STATO DI CONSERVAZIONE

Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non odierna

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente (solo in parte)

VERDE PUBBLICO

Aiuole (non accessibili)

STATO DI CONS. VERDE P.

Ottimo

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Ottimo

NOTE



STRADE

Via A. Grandi



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Sufficiente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Aiuole (non accessibili)

STATO DI CONS. VERDE P.

Sufficiente

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via A. Spinelli



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata/sterrata

STATO DI CONSERVAZIONE


Scadente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Assente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

//

NOTE



STRADE

Via A. Volta



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Assente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

//

NOTE



STRADE

Via C. Badiali – in progetto



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

//

STATO DI CONSERVAZIONE

//

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

//

PISTA CICLOPEDONALE

//

MARCIPIEDE

//

VERDE PUBBLICO

//

STATO DI CONS. VERDE P.


//

EPOCA ILLUMINAZIONE

//

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

//



NOTE

STRADE

Via C. Cantù



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Ottimo

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE
Presente (2 lati)

VERDE PUBBLICO

Accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

Buono


EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via C. Cattaneo



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente (un lato)

VERDE PUBBLICO

Non Accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Cimnago



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE
Presente (2 lati)

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//


EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Como – Tratto B



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Fascia Affiancata



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

Discreto

EPOCA ILLUMINAZIONE

Assente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

//

NOTE



STRADE

Via Como – tratto C



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente (un lato)

VERDE PUBBLICO

Non accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

Discreto

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Cortiva



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente

MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.


//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE

STRADE

Via D. Alighieri



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Sufficiente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via dei Gelsi



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Mediocri/sufficienti

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Assente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.


//

NOTE



STRADE

Via del laghetto



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente

MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.


//

EPOCA ILLUMINAZIONE


Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE



STRADE

Via della Costa



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via della Risiera



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Mediocri/sufficienti

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente (solo su un lato, ma molto stretto)

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//


EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via dell'artigianato



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Mediocri/sufficienti

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente(piccolo tratto, dissestato)

VERDE PUBBLICO

Non accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Europa Unita



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente

VERDE PUBBLICO

Presente (filare alberato)

STATO DI CONS. VERDE P.

Buono

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via f.lli Kennedy – tratto A



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Mediocre/sufficiente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//


EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via f.lli Kennedy – tratto B



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Fascia protetta



MARCIAPIEDE

Presente

VERDE PUBBLICO

Non Accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

Buono


EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via G. Matteotti



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Mediocre/sufficiente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//


EPOCA ILLUMINAZIONE

Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via G. Puccini



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Mediocre/sufficiente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente (solo un lato)

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//


EPOCA ILLUMINAZIONE

Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Isimbardi



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente

VERDE PUBBLICO

Aiuole (non accessibili)

STATO DI CONS. VERDE P.

Buono


EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Madonna



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Scadente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Ottimo

NOTE



STRADE

Via Maestri Chiodaioli



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Mediocre/sufficiente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Monte Grappa



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata/sterrata

STATO DI CONSERVAZIONE


Scadente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente

VERDE PUBBLICO

Presente (filare alberato)

STATO DI CONS. VERDE P.

Buono

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Monte Grigna



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Mediocre/sufficiente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente

MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.


//

EPOCA ILLUMINAZIONE


Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE



STRADE

Via Monte Resegone



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Ottimo

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente

VERDE PUBBLICO

Accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.


Buone condizioni

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE
FARE FOTO NUOVA

STRADE

Via Mulino



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata/sterrata

STATO DI CONSERVAZIONE

Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Assente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

//

NOTE



STRADE

Via Parravicini



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Scadente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente

MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.


//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE



STRADE

Via per Mariano – tratto A



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Ottimo/buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente (piccolo tratto)

VERDE PUBBLICO

Non accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

Buono

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE

Dissuasori di velocità in prossimità della scuola primaria



STRADE

Via per Mariano – tratto B



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Fascia Affiancata

MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Non accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

Mediocre

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE



STRADE

Via Piave



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Mediocri/Sufficienti

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Vecchia pavimentazione

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Porro



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata/sterrata

STATO DI CONSERVAZIONE


Sufficiente (tratto asfaltato)

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE

STRADE

Via Rugabella



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata/Sterrata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente (piccolo tratto)

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via S. G. Bosco



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//


EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Taverna



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Scadente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente

MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Aiuole (non accessibili)

STATO DI CONS. VERDE P.


Buono

EPOCA ILLUMINAZIONE


Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE



STRADE

Via Vecchia Canturina



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente (solo su un lato)

VERDE PUBBLICO

Non accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

//


EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.


Buono

NOTE



STRADE

Via Vicolo Chiuso



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata/sterrata

STATO DI CONSERVAZIONE


Sufficiente (tratto asfaltato)

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE

STRADE

Vicolo San Giuseppe



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Scadente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via A. Grandi



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Sufficiente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Aiuole (non accessibili)

STATO DI CONS. VERDE P.

Sufficiente

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via A. Spinelli



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata/sterrata

STATO DI CONSERVAZIONE


Scadente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Assente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

//

NOTE



STRADE

Via A. Volta



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Assente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

//

NOTE



STRADE

Via C. Badiali – in progetto



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

//

STATO DI CONSERVAZIONE

//

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

//

PISTA CICLOPEDONALE

//

MARCIPIEDE

//

VERDE PUBBLICO

//

STATO DI CONS. VERDE P.


//

EPOCA ILLUMINAZIONE

//

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.


//



NOTE

STRADE

Via C. Cantù



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Ottimo

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE
Presente (2 lati)

VERDE PUBBLICO

Accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.


Buono

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE

STRADE

Via C. Cattaneo



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente (un lato)

VERDE PUBBLICO

Non Accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Cimnago



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE
Presente (2 lati)

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//


EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Como – Tratto A



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Sufficiente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente

MARCIAPIEDE

Presente (solo in parte)

VERDE PUBBLICO

Aiuole (non accessibili)

STATO DI CONS. VERDE P.


Sufficiente

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE

STRADE

Via Como – Tratto B



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Fascia Affiancata



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

Discreto

EPOCA ILLUMINAZIONE

Assente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

//



NOTE

STRADE

Via Como – tratto C



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente (un lato)

VERDE PUBBLICO

Non accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

Discreto

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Cortiva



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//


EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via D. Alighieri



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Sufficiente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via dei Gelsi



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Mediocri/sufficienti

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Assente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

//

NOTE



STRADE

Via del laghetto



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente

MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.


//

EPOCA ILLUMINAZIONE


Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE



STRADE

Via della Costa



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via della Risiera



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Mediocri/sufficienti

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente (solo su un lato, ma molto stretto)

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//


EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via dell'artigianato



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Mediocri/sufficienti

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente(piccolo tratto, dissestato)

VERDE PUBBLICO

Non accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV.ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Europa Unita



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente

VERDE PUBBLICO

Presente (filare alberato)

STATO DI CONS. VERDE P.

Buono

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via f.lli Kennedy – tratto A



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Mediocre/sufficiente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//


EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via f.lli Kennedy – tratto B



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Fascia protetta



MARCIAPIEDE

Presente

VERDE PUBBLICO

Non Accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

Buono


EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via G. Matteotti



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Mediocre/sufficiente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via G. Puccini



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Mediocre/sufficiente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente (solo un lato)

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//


EPOCA ILLUMINAZIONE

Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Isimbardi



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente

VERDE PUBBLICO

Aiuole (non accessibili)

STATO DI CONS. VERDE P.

Buono


EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Madonna



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Scadente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Ottimo

NOTE



STRADE

Via Maestri Chiodaioli



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Mediocre/sufficiente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Monte Grappa



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata/sterrata

STATO DI CONSERVAZIONE


Scadente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente

VERDE PUBBLICO

Presente (filare alberato)

STATO DI CONS. VERDE P.

Buono

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Monte Grigna



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Mediocre/sufficiente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente

MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.


//

EPOCA ILLUMINAZIONE


Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE



STRADE

Via Monte Resegone



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Ottimo

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente

VERDE PUBBLICO

Accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

Buone condizioni

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE
FARE FOTO NUOVA

STRADE

Via Mulino



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata/sterrata

STATO DI CONSERVAZIONE

Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Assente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

//

NOTE



STRADE

Via Parravicini



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Scadente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente

MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.


//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE



STRADE

Via per Mariano – tratto A



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Ottimo/buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente (piccolo tratto)

VERDE PUBBLICO

Non accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

Buono

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE

Dissuasori di velocità in prossimità della scuola primaria



STRADE

Via per Mariano – tratto B



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Fascia Affiancata

MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Non accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

Mediocre

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE



STRADE

Via Piave



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Mediocri/Sufficienti

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Vecchia pavimentazione

PISTA CICLOPEDONALE

Assente

MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.


//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE



STRADE

Via Porro



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata/sterrata

STATO DI CONSERVAZIONE


Sufficiente (tratto asfaltato)

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE

STRADE

Via Rugabella



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata/Sterrata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente (piccolo tratto)

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via S. G. Bosco



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.


//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto Recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE

STRADE

Via Taverna



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE

Scadente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente

MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Aiuole (non accessibili)

STATO DI CONS. VERDE P.


Buono

EPOCA ILLUMINAZIONE


Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE



STRADE

Via Vecchia Canturina



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Buono

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Presente (solo su un lato)

VERDE PUBBLICO

Non accessibile

STATO DI CONS. VERDE P.

//


EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE



STRADE

Via Vicolo Chiuso



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata/sterrata

STATO DI CONSERVAZIONE


Sufficiente (tratto asfaltato)

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono



NOTE

STRADE

Vicolo San Giuseppe



CONDIZIONI PAVIMENTAZIONE

Asfaltata

STATO DI CONSERVAZIONE


Scadente

EPOCA REALIZZ. PAVIMENTAZIONE

Non recente

PISTA CICLOPEDONALE

Assente



MARCIAPIEDE

Assente

VERDE PUBBLICO

Assente

STATO DI CONS. VERDE P.

//

EPOCA ILLUMINAZIONE

Impianto recente

STATO DI CONSERV. ILLUMIN.

Buono

NOTE

